Kecelakaan Pesawat Latih PK-IFP di BSD , 3 Korban Tewas di Tempat

Prolite – Kecelakaan pesawat latih yang terjadi di Jalan Lapangan Sunburst, BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu siang (19/5).

Dalam insiden jatuhnya pesawat tersebut menewaskan tiga korban yang merupakan pilot, kopilot, dan teknisi.

Ketiga korban yang meninggal dunia sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan identifikasi.

Baca Juga:Viral ! Pawang Lembang Park & Zoo Tertimpa Gajah Sumatra, Berikut Penjelasannya

“Ketiganya langsung kita larikan ke RS Kramatjati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Semua sudah berhasil dievakuasi,” kata Kapolres Tangsel AKBP Ibnu Bagus Santoso, Minggu (19/5/2024).

Kapolres mengungkapkan bahwa sebagian dari penumpang yang menjadi korban dalam musibah tersebut dipastikan telah meninggal.

Ketiga korban yakni Pulung Darmawan selaku pilot, Mayor (Purn) Suwanda selaku kopilot, dan Farid Ahmad selaku teknisi.

Baca Juga:Pemkot Bandung Galang Bantuan untuk Korban Gempa NTT Dana Awal Rp 1 Miliar

“Jadi kondisi jenazah, penyebab kematiannya akibat benturan ya. Benturan hampir semuanya (dialami korban). Hampir sama yaitu kepala, kemudian dada, kemudian tungkai dan lengan,” kata Hariyanto kepada wartawan di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (20/5/2024).

Baca Selanjutnya
Heboh Ruben Onsu Drop dan Dilarikan ke RS di Majalengka