Kecelakaan Pesawat Latih PK-IFP di BSD , 3 Korban Tewas di Tempat

Category: News Mei 20, 2024



Kecelakaan Pesawat Latih PK-IFP di BSD , 3 Korban Tewas di Tempat

Prolite — Kecelakaan pesawat latih yang terjadi di Jalan Lapangan Sunburst, BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu siang (19/5).

Dalam insiden jatuhnya pesawat tersebut menewaskan tiga korban yang merupakan pilot, kopilot, dan teknisi.

Ketiga korban yang meninggal dunia sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan identifikasi.

"Ketiganya langsung kita larikan ke RS Kramatjati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Semua sudah berhasil dievakuasi," kata Kapolres Tangsel AKBP Ibnu Bagus Santoso, Minggu (19/5/2024).

Kapolres mengungkapkan bahwa sebagian dari penumpang yang menjadi korban dalam musibah tersebut dipastikan telah meninggal.

Ketiga korban yakni Pulung Darmawan selaku pilot, Mayor (Purn) Suwanda selaku kopilot, dan Farid Ahmad selaku teknisi.

"Jadi kondisi jenazah, penyebab kematiannya akibat benturan ya. Benturan hampir semuanya (dialami korban). Hampir sama yaitu kepala, kemudian dada, kemudian tungkai dan lengan," kata Hariyanto kepada wartawan di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (20/5/2024).

Hariyanto mengatakan diketahuinya penyebab kematian ketiganya setelah dilakukan proses identifikasi premier maupun sekunder yang dilakukan oleh pihak RS Polri, tim DVI Polda Metro Jaya dan Inafis.

"Kolaborasi ini antara DVI Dokkes Polri dengan DVI kewilayahan Polda Metro Jaya, Inafis kemudian beberapa instansi terkait. Ini sangat bagus sekali, jadi mempermudah pelaksanaan identifikasi," ujar Hariyanto.

Pihaknya menjelaskan bahwa proses identivikasi bisa berlangsung cepat karena melalui sidik jari karena kondisi semua korban yang masih utuh.

Kini ketiga korban kecelakaan pesawat latih sudah di serahkan ke pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman