

## **20 Korban Alami Luka Ringan Imbas Kecelakaan KA Argo Semeru dan Argo Wilis**

Prolite - Kecelakaan KA Argo Semeru dengan Argo Wilis yang terjadi di kilometer 520 + 4 Petak Jalan Sentolo, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta.

Karena kejadian tersebut PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus melakukan upaya evakuasi terhadap para korban kecelakaan.

Akibat insiden yang terjadi pada Selasa (17/10) pukul 13.15, ada puluhan penumpang mengalami luka-luka.

Baca Juga: [2 Orang Tewas Kecelakaan Usai Mengikuti Pawai Persib](#)

Tidak ada korban jiwa namun ada 20 orang yang mengalami luka ringan, seorang diantaranya mengalami dislokasi tulang dan beberapa penumpang mengalami lecet-lecet.

Bukan hanya mengevakuasi penumpang yang mengalami luka-luka saja, namun PT KAI juga mengevakuasi penumpang eks KA 17 Argo Semeru dengan mengalihkannya ke KA Sawunggalih menuju Stasiun Kroya atau Purwokerto.

## 20 Korban Alami Luka Ringan Imbas Kecelakaan KA Argo Semeru dan Argo Wilis



Tribun Jabar

Sedangkan untuk penumpang KA 6 Argo Wilis dievakuasi menggunakan KA Bandara YIA menuju Stasiun Yogyakarta untuk dialihkan ke KA lain menuju Surabaya.

Baca Juga: Pemprov Jabar Beri Santunan kepada Korban Meninggal pada Kecelakaan Kereta di Bekasi Sebesar Rp 50 Juta



Baca Selanjutnya  
Warner Bros. Luncurkan Trailer Kedua "Wonka" yang Penuh Keajaiban