

# AC Pesawat Super Air Jet Mati dalam Perjalanan

Category: Nasional, News

24 Maret 2023



**JAKARTA, ProLite** – Pesawat Super Air Jet mengalami insiden Air Conditioning atau AC mati dalam perjalanan rute Bali menuju Jakarta pada hari Kamis 23 Maret 2023.

Kondisi AC pesawat Super Air Jet yang mati ini, viral di media sosial. Salah satunya diunggah di akun instagram @jakartainformasi.

Dalam video yang diunggah disebutkan, bahwa AC pesawat berjenis Airbus 320-200 dengan nomor penerbangan IU-737 itu, mati hampir dua jam.

Tak pelak, kondisi itu pun membuat suhu di dalam pesawat menjadi panas hingga membuat beberapa penumpang mandi keringat.

“Penerbangan super air jet DPS-CGK IU 737, AC mati dari Bali ke Jakarta 1 jam 50 menit, bayangin!” tulis keterangan dalam

video tersebut, seperti dikutip .

“Kebayang enggak, panasnya kayak apa? Itu sampai basah kuyup bajunya. Panas banget guys, engap. Keringat terus keluar. Takut dehidrasi aja dan pingsan. #superairjet #iu737. Kami bersyukur masih dikasih kesempatan hidup sama Yang Maha Kuasa. Semoga keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas utama,” sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Chief Executive Officer atau Direktur Utama Super Air Jet, Ari Azhari menyampaikan permohonan maaf secara resmi.

Pesawat Super Air Jet memulai penerbangan dengan membawa 179 penumpang dan enam crew. Pesawat lepas landas dari Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai pukul WITA.

Saat berada di ketinggian kaki, ditemukan indikasi bahwa sistem pengatur tekanan udara di kabin kurang berfungsi secara maksimal.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Maria Kristi Endah Murni bakal menginspeksi lebih lanjut terhadap pesawat Super Air Jet. Dia mengatakan telah menginstruksikan direktorat terkait agar memberikan teguran kepada maskapai Super Air Jet atas permasalahan tersebut.

Kendati begitu, Air memastikan pesawat telah mendarat secara aman di Bandara Soekarno-Hatta pukul WIB. Ari mengatakan pihaknya langsung memeriksa pesawat secara menyeluruh setibanya di Bandara Soekarno-Hatta guna memastikan penyebab matinya AC tersebut. (**\*/ino**)